

Motion till årsmötet 2026: Åtgärder för vägtrummor och vattenavrinning

Under perioder med stora vattenmängder, exempelvis vid snösmältning, uppstår återkommande problem med vattenavrinningen i området. På flera platser, särskilt längs Trädgårdsgatan, har vägen tagit skada. En bidragande orsak är att vissa vägtrummor vid uppfarter har för liten dimension och därför inte klarar att leda bort vattnet tillräckligt effektivt.

Det har vid tidigare tillfällen uppstått diskussioner om ansvarsfördelning och kostnader för att åtgärda dessa trummor. För att undvika fortsatt otydlighet och för att säkerställa att vägen inte undermineras föreslås följande:

Förslag till årsmötet

- **Föreningen bekostar byte av vägtrummor** där dimensionen är otillräcklig och där bristerna riskerar att skada vägen.
- **Styrelsen ges mandat att prioritera vilka trummor som ska åtgärdas först**, baserat på teknisk bedömning och behov.
- Åtgärderna genomförs i takt med att budget och praktiska förutsättningar tillåter.

Motivering

- Vägtrumorna är en del av vägens funktion och påverkar dess hållbarhet.
- Otillräcklig avrinning leder till ökade underhållskostnader för föreningen.
- En gemensam finansiering är rimlig eftersom åtgärderna skyddar föreningens gemensamma tillgång.